


**Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация**

Бирский кооперативный техникум

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**
объекта социальной инфраструктур



Утверждаю
Директор
АНПОО «Бирскооптехникум»
Р.Г.Ахунова
«20» августа 2019 г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Бирскооптехникум»

1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, горо Бирск, ул. Кирова -20

Эл. почта birsk.kt@mail.ru телефон/факс 8 (34784)2-24-38

1.3. Сведения о размещении объекта:

- учебный корпус: 4-этажный, 3218,1 кв.м

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта: - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2020г. капитального -2022г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование): Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация Бирский кооперативный техникум, АНПОО«Бирскооптехникум».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452450 РБ, г.Бирск ул. Кирова -20

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

1.10. Территориальная принадлежность: городской округ г.Бирск

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Башпотребсоюз Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Уфа, ул. Ленина д.26 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: обучающиеся

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: обучающиеся с соматическими заболеваниями

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : 5 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): -городской автобус маршрутов № 1,2,7А,9А,9Б Бирским АТП до остановки «Парк Победы»

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки: 310м

3.2.2 время движения (пешком): 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

№	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДЧВ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧИ

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Пути эвакуации)	ДП-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧИ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Дп-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

**Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВИД — временно недоступно.

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: основные структурно-функциональные зоны доступны полностью для всех категорий инвалидов.

4. Муниципальное решение

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, контрастная маркировка поручней и крайних ступеней лестничных маршей
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт, установка опорных поручней, рифленных напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, установка указателей движения, информирующих стендов
5	Санитарно гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, установка указателей движения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. период работ: в рамках исполнения не определено

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

полная доступность основных структурных элементов объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 для принятия требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» августа 2019 г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «20» августа 2019 г.

3. Решения Комиссии (рабочей группы): протокол №

от« _____ » 20 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

«1»

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация Бирский кооперативный техникум (АНПОО «Бирсккооптехникум»)

1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, город Бирск, ул. Кирова 20 телефон /Факс 8 (3478)2-24-38

1.3 Сведения о размещении объекта:

- учебный корпус: 4-х этажный, 3218/кв.м

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта: - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь — август 2020г. капитального 2022г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения): (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация Бирский кооперативный техникум» (АНПОО Бирсккооптехникум).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452450 РБ, г. Бирск 2л. Кирова-20

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: Автономная некоммерческая организация

1.10. Территориальная принадлежность; городской округ г. Бирск

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Башпотребсоюз Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Уфа, ул. Ленина д. 26

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3. Форма оказания услуг: образовательная деятельности.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: обучающаяся молодежь

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: обучающиеся с соматическими заболеваниями

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 5 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка — инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): -городской автобус маршрутов №1,2, 7А,9А,9Б,; г.Бирск АТП до остановки «Парк Победы».

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 310м

3.2.2. время движения (пешком): 6 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,нет): да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП35 – 101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧВ
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта).

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	1) Текущий ремонт, контрастная маркировка поручней и крайних ступеней лестничных маршей. 2) Установка пандуса согласно требований.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в ч. пути эвакуации)	Ремонт, установка опорных поручней, рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, установка указателей движения, информирующих стендов.

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, установка указателей движения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*Указывается один из вариантов(видов работ) :не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано:

Ахунова Резеда Гиратовна, директор АНПОО Бирскоопетехникум
 телефон \ факс 8(34784) 2-24-38.

Директор



Ахунова Р.Г.



Утверждаю
Директор
АНПОО «Бирскооптехникум»
Р.Г.Ахунова
«20» августа 2019г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНО ОСИ

Городской округ город Бирск

«20» августа 2019 г.

Наименование МР/ГО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Бирский кооперативный техникум» (АНПОО Бирскооптехникум).

1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, город Бирск; телефон /факс 8 934784)2-24-38

1.3. Сведения о размещении объекта: -учебный корпус: 4-х этажный, 3218,/кв.м

1.4. Год постройки здания: 1974, последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2020 г, капитального 2022г.

1.6. Название организации (учреждения): (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация Бирский кооперативный техникум (АНПОО Бирскооптехникум).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452450 РБ, г.Бирск, ул. Кирова — 20.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием **пассажирского** транспорта):

- городской автобус маршрута № 1,2,7А,9А,9Б Бирского АТП до остановки «Парк Победы».

3.2.1 Расстояние до объекта от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 310м

3.2.3. Время движения (пешком): 6 мин

3.2.4. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.5. Перекрестки: регулируемые;

3.2.6. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.7. Перепады высоты на пути: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	д
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДП-в
2	Вход (входы) в здание.	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации).	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта).	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения.	д
6	Система информации и связи (на всех зонах).	ДП-в
7	Пути движения к объекту (от - «остановки транспорта).	ДП-в

** Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-(К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступности

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, контрастная маркировка поручней и крайних ступеней лестничных маршей.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Пути эвакуации)	Ремонт, установка опорных поручней, рифленных напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, установка указателей движения, информирующих стендов.
5	Санитарно — гигиенические помещения	Закупка, оборудования.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, установка указателей движения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт.

*Указывается: один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта (1,2) | на 2л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2л. |
| Поэтапные планы, паспорт БТИ | на 5л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель учебной группы:

Карамова А.А.

Члены рабочей группы:

Зав. лабораторией *Кутряева О.О.*

Должность

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Представители организации, расположенной на объекте

Директор

Р.Г. Ахунова

Р.Г. Ахунова

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№1 от «20» августа 2019 г

1. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная
организация

Бирский кооперативный техникум

РБ.г.Бирск, ул. Кирова20

наименование объекта, адрес

N	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть, нет	№	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида, категория	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть			Не приспособлено	все	1.Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам. 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3.Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.	Установить архитектурное и световое (в темное время суток)выявление проходов, установить маркировки, разметки проходов.
1.2.	Путь (пути) движения)	есть			Приспособлена	все		Устройство поворотных и разворотных площадок, в том числе в тупиковых элементах путей пешеходного движения. Выделение пешеходных путей на покрытии с помощью указателей предупредительных надписей с размером символа по высоте не

								менее 0,5м, рифления. Установка информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха, установка мест отдыха вблизи
								пересечений путей движения, перед входом в здание и выходом с участка. Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации.
1.3.	Лестница (наружная)	есть			Не приспособлено	все		Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации.
1.4.	Пандус (наружный)	есть			Не приспособлено	все		
1.5.	Автостоянка и парковка	есть			приспособлено	все		Путей движения инвалидов средствами ориентации
1.6.	Общие требования к зоне				Не приспособлено	все		Установка средств информационной поддержки

1. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту №,4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию.	ДЧ-В			Текущий ремонт

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

.** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, обеспечивает доступ инвалидов частично всем (ДЧ-В).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№1 от «20» августа 2019г.

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная
организация Бирский кооперативный техникум
РБ.г.Бирск, ул. Кирова 20
наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть, нет	№	фото	Содержание	Значимо для инвалида, категория	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	есть			Не приспособлено	все	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам. 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.	Устройство входов в одном уровне с подходами. Оборудование входа открывающимися автоматически, а также подъемниками (при входе на разных уровнях).
2.2.	Пандус (наружный)	есть			Не приспособлено			
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не приспособлено	все		
2.4.	Дверь (входная)	есть			Не приспособлено	все		Оборудование входа автоматически открывающимися дверьми.
2.5.	Тамбур	есть			Не приспособлено	все		Установка дренажей (устранение избытка влаги по климатическим показателям) и подогрев пола
2.6.	ОБЩИЕ требования к зоне				Не приспособлено	все		

1 .Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту №3,,4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Текущий ремонт

Указывается: **ДП-В - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С; Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВИД** - недоступно

.** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальной); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Входа (входов) в здание доступно условно (ДУ)*

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№1 от «20» августа 2019 г

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения здания (в .ч. путей эвакуации)

Автономная некоммерческая профессиональная

образовательная организация

Бирский кооперативный техникум

РБ.г.Бирск, ул. Кирова20

наименование объекта, адрес

N	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть, нет	№	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида, категория	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Замечаний не выявлено		1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам. 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;	Выделение части помещения адаптированного для инвалидов и маломобильных лиц. Закрепление турникетов, барьеров, мест сидения, подвижных опор, исключаящее их опрокидывание или сдвиг.
3.2.	Лестница (внутри здания))	есть			Ширина 1,3м	Всё, ДП-В	3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.	Выявление информационными средствами, в т.ч. Архитектурными, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях, установка автоматического включения, отключения и регулирование осветительных приборов, гарантирующих достаточный уровень освещенности.

3.3.	Пандус (внутри здания)	есть	-	-	Не приспособлено		Приобрести подъемник.
3.4.	Лифт пассажирский (или) подъемник)	Нет	-	-			Технические решения лифта невозможны.
3.5.	Дверь	есть	-		Не приспособлено	Все, ДП-В	Устройство автоматического открывания и блокировки дверей.
3.6.	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть			Замечания не выявлено	Все, ДП-В	Устройство автоматического открывания и блокировки дверей.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет предупрежд. Информации о препятствиях		Установить устройство для автоматического открывания и блокирования. Установка автоматического включения, отключения и регулирование осветительных приборов, гарантирующих достаточный уровень освещенности. Установить предупред. знаки.

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту №3,4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ			Капитальный ремонт

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. Пути эвакуации) доступно условно (ДУ).

Приложение 4(1)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№1 от «20» августа 2019 г.

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 — зона обслуживания инвалидов

Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная
организация Бирский кооперативный
техникум
РБ.г.Бирск, ул. Кирова 20
наименование объекта, адрес

N	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть, нет	№	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида, категория	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть			Частично приспособлено	Все	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам. 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.	Текущий ремонт. Закупка оборудования.
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть			Частично приспособлено	Все		
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	-	-	-		
4.4.	Форма обслуживания с перемещения маршруту	Нет,	-	-	-	-		
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания.	есть	-	-	-	-		
4.6.	ОБЩИЕ требования к зоне				Частично приспособлено	Все		

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту №3,,4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-В			Текущий ремонт

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно ;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона обслуживания инвалидов доступно полностью всем (ДП-В).

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная
организация Бирский кооперативный
техникум
РБ.г.Бирск, ул. Кирова 20
наименование объекта, адрес

N	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть, нет		фото	Содержание	Значимо для инвалида, категория	Содержание	Виды работ
	Место приложения	-	-	-				

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту №3,,4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения				

** Указывается: **ДД-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, |У)-р доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВИД** - недоступно

.*+ указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания доступны частично избирательно для категорий - У. Необходимо индивидуальное решение для категорий К, О, С, Г

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№1 от «20» августа 2019 г.

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная
организация Бирский кооперативный
техникум

РБ.г.Бирск, ул. Кирова20
наименование объекта, адрес

N	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть, нет	№	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида, категория	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	-	-	Частично приспособлено	- все .	1. Установить поручни около унитаза. 3. Установить крючка для костылей. 4. Обозначить табельный путь до санитарной комнаты.	Установка сигнальных устройств у кабины (занято/свободно). Применение контрастного цветового решения в интерьере кабины и умывальной зоны для лиц с нарушениями зрения.
5.2.	Душевая комната	нет	-	-		все	Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания	
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-				Текущий ремонт.
5.4.	ОБЩИЕ требования к зоне				Частично приспособлено	все		

2. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту №3,,4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-и (К)			Комплектовать необходимым оборудованием.

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

. ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью избирательно для категорий К.

1.Результаты обследования:

6.Системы информации на объекте

Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная
организация Бирский кооперативный
техникум
РБ.г.Бирск, ул. Кирова20
наименование объекта, адрес

N	Наименование функционально-Планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть, нет		№ фото	Содержание	Значимо для инвалида, категория	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	нет			Отсутствует	все	Установка визуальных средств.	Текущий ремонт.
6.2.	Акустическис средства	есть			Замечаний не выявлено	ДЧ-В	Установка акустических средств.	Текущий ремонт.
6.3.	Тактильные средства	Нет		-	Не приспособлено	все	Установка тактильных средств.	Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Не приспособлено	все	Система светового оповещения.	Приобретение и установка светового оповещения.

2.Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту №3,,4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные, акустические и тактильные средства.	ДУ			Капитальный ремонт — приобретение и установка

:

				визуальных и тактильных средств.
--	--	--	--	----------------------------------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-Й (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

.** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступно условно